


Situationsplan Instandstellung Romoos



Legende

- Profilfotos
 - Instandstellung Landwirtschaftsfläche 32'200 m2
 - Anpassung im Wald 4'800 m2
 - Entwässerungsleitung erdverlegt 182 m
 - Geländeschnitte
 - neue Waldgrenze
 - Seebilbach
- Hintergrund:
 - ch.swisstopo.images-swissimage
 - geodienst.ch WMS AV: Situationsplan

Handwritten notes:
 4.3.26
 1. Herbst