

Gemeinde Gempen

Ist-Zustand

Schartenmattweg
Hinter Gill bis Schartenhof

Massstab 1:500

Legende:

Projekt:

- Guter Zustand (L= ca. 323m, F= ca. 1'008m)
- Schlechter Zustand (L= ca. 750m, F= ca. 2'480m)
- Rutschbereich (L= ca. 110m)
- Setzungen (L= ca. 46m)
- Bankettabbrüche (L= ca. 88m)

Plan Nr. 083.02.1131 - 01
12. September 2025

Format: 168x60
Erstellt: CHA, Geprüft: SOZ, Freigabe: PTH
S:\083\02\1131\00_CAD\Planer\1_Ubersichtplan.dwg

