




Rhizôm




CARTIGNY

Contexte 2023


Yearly Temperature Anomaly (degC) 2000 (Ref. 1991-2020)



Yearly Temperature Anomaly (degC) 2023 (Ref. 1991-2020)





Consommations chauffage / ECS / DJ



Rapport d'exploitation

• Changement débitmètres ○ Effectué en janvier 2023 • Changement de la pompe principale ○ Effectué en février 2023 • Mesure d'émission de particules fines ○ Effectué en avril 2023 • Changement du convoyeur chaudière 2 ○ Effectué en mai 2023 • Remplacement grille ch1 + ch2 ○ Effectué été 2023 • Plan réseau en cours de mise-à-jour ○ Effectué automne 2023	• Formation des chauffagistes SPE ○ Effectué septembre 2023 • Recherche fuites réseau ○ En cours • Formation des installateurs SPE pour les compteurs ○ En cours • Remplacement des compteurs d'énergie <2018 (METAS) ○ En cours • Révision du chariot de grille chaudière 1 ○ En cours
---	---



Economiseur

Etat actuel:

- Visite effectuée par technico-commercial de Scheuch SA
- Impossibilité de rentrer l'éco dans chaufferie
- Demande OCEN et OAC pour la faisabilité installation extérieur
- Discussion avec Gaznox partie fumisterie
- Chiffrage projet courant 2024

